

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Dicembre 2022

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
17	Dicembre	Martedì 13	Campo Dioso	110	riparazione sfiato
21	Dicembre	Martedì 20	Campo Dioso	55	colonnina idrante
24	Dicembre	Mercoledì 21	Campo Dioso	63	riparazione condotta comiziale
25	Dicembre	Mercoledì 21	Campo Dioso	64	riparazione acciaio grp consegna
27	Dicembre	Giovedì 22	Campo Dioso	62	riparazione condotta comiziale