

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Marzo 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
21	Marzo	Venerdì 10	Sisto Linea 2° bacino	32	colonnina idrante
24	Marzo	Venerdì 10	Sisto Linea 2° bacino	34	colonnina idrante
29	Marzo	Martedì 14	Sisto Linea 2° bacino	91	riparazione condotta comiziale
59	Marzo	Venerdì 24	Sisto Linea 2° bacino	134	colonnina idrante
63	Marzo	Martedì 28	Sisto Linea 2° bacino	43	riparazione condotta comiziale
66	Marzo	Martedì 28	Sisto Linea 2° bacino	14	saracinesca idrante
67	Marzo	Mercoledì 29	Sisto Linea 2° bacino	88	acciaio interrato
68	Marzo	Mercoledì 29	Sisto Linea 2° bacino	Principale	acciaio interrato