

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Marzo 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
7	Marzo	Venerdì 03	Sisto Linea 3° bacino	50	colonnina idrante
11	Marzo	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	10	n°2 saracinesca idrante
12	Marzo	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	26	saracinesca idrante
13	Marzo	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	42	saracinesca idrante
14	Marzo	Martedì 07	Sisto Linea 3° bacino	117	colonnina idrante
23	Marzo	Venerdì 10	Sisto Linea 3° bacino	Principale	riparazione ponte tubo
42	Marzo	Venerdì 17	Sisto Linea 3° bacino	82	colonnina idrante
43	Marzo	Venerdì 17	Sisto Linea 3° bacino	87	colonnina idrante
44	Marzo	Sabato 18	Sisto Linea 3° bacino	119	saracinesca idrante
45	Marzo	Sabato 18	Sisto Linea 3° bacino	17	saracinesca idrante
46	Marzo	Lunedì 20	Sisto Linea 3° bacino	35	colonnina idrante
48	Marzo	Lunedì 20 Martedì 21	Sisto Linea 3° bacino	17	rif parz grp consegna
49	Marzo	Martedì 21	Sisto Linea 3° bacino	77	colonnina idrante e rip condotta comiziale
52	Marzo	Martedì 21	Sisto Linea 3° bacino	55	riparazione condotta comiziale
58	Marzo	Venerdì 24	Sisto Linea 3° bacino	17	acciaio interrato
65	Marzo	Martedì 28	Sisto Linea 3° bacino	73	saracinesca idrante