

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Aprile 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
7	Aprile	Martedì 04	Sisto Linea 3° bacino	106	colonnina idrante
14	Aprile	Giovedì 06	Sisto Linea 3° bacino	96	n. 02 saracinesca idrante
55	Aprile	Giovedì 27	Sisto Linea 3° bacino	13	colonnina idrante