

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Aprile 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
2	Aprile	Lunedì 03	Campo Dioso	107	colonnina idrante
6	Aprile	Martedì 04	Campo Dioso	26	acciaio aereo