

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Maggio 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
9	Maggio	Venerdì 05 Lunedì 08	Campo Dioso	161	spostamento colonnina
10	Maggio	Venerdì 05	Campo Dioso	148	colonnina idrante
32	Maggio	Lunedì 22	Campo Dioso	135	riparazione condotta principale
34	Maggio	Martedì 23	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
35	Maggio	Martedì 23	Campo Dioso	principale	riparazione condotta principale
36	Maggio	Mercoledì 24	Campo Dioso	20	riparazione gruppo consegna
37	Maggio	Mercoledì 24 Giovedì 25	Campo Dioso	principale	riparazione ponte tubo
38	Maggio	Giovedì 25	Campo Dioso	20	riparazione condotta comiziale
47	Maggio	Martedì 30	Campo Dioso	118	acciaio interrato