

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Giugno 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
22	Giugno	Sabato 10	Sisto Linea 2° bacino	92	colonnina idrante
34	Giugno	Giovedì 15	Sisto Linea 2° bacino	56	colonnina idrante
35	Giugno	Giovedì 15	Sisto Linea 2° bacino	801	riparazione condotta comiziale
36	Giugno	Giovedì 15	Sisto Linea 2° bacino	105	colonnina idrante