

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Giugno 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
7	Giugno	Sabato 03	Sisto Linea 3° bacino	84	n. 04 riparazione condotta comiziale
8	Giugno	Lunedì 05	Sisto Linea 3° bacino	84	n. 04 riparazioni condotta comiziale
21	Giugno	Sabato 10	Sisto Linea 3° bacino	103	colonnina idrante
24	Giugno	Lunedì 12	Sisto Linea 3° bacino	39	colonnina idrante
25	Giugno	Lunedì 12	Sisto Linea 3° bacino	40	colonnina idrante
27	Giugno	Martedì 13	Sisto Linea 3° bacino	33	colonnina idrante
28	Giugno	Martedì 13	Sisto Linea 3° bacino	16	colonnina idrante
30	Giugno	Mercoledì 14	Sisto Linea 3° bacino	16	colonnina idrante
31	Giugno	Mercoledì 14	Sisto Linea 3° bacino	64	colonnina idrante
33	Giugno	Giovedì 15	Sisto Linea 3° bacino	32	colonnina idrante
43	Giugno	Lunedì 19 Martedì 20	Sisto Linea 3° bacino	104	acciaio interrato
54	Giugno	Giovedì 22	Sisto Linea 3° bacino	32	acciaio aereo
64	Giugno	Lunedì 26	Sisto Linea 3° bacino	22	acciaio aereo