

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Giugno 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
2	Giugno	Giovedì 01	Campo Dioso	159	riparazione condotta comiziale
3	Giugno	Giovedì 01	Campo Dioso	86	colonnina idrante
19	Giugno	Venerdì 09	Campo Dioso	4	sostituzione condotta amianto
29	Giugno	Mercoledì 14	Campo Dioso	105	colonnina idrante
49	Giugno	Mercoledì 21	Campo Dioso	17	colonnina idrante
65	Giugno	Martedì 27	Campo Dioso	4	riparazione condotta comiziale
66	Giugno	Martedì 27	Campo Dioso	36	sostituzione condotta amianto
69	Giugno	Mercoledì 28	Campo Dioso	144	riparazione condotta comiziale
70	Giugno	Mercoledì 28	Campo Dioso	1	riparazione sfiato comiziale
71	Giugno	Mercoledì 28	Campo Dioso	71	sostituzione condotta amianto