

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Luglio 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
26	Luglio	Sabato 08	Sisto Linea 2° bacino	principale	acciaio aereo
28	Luglio	Lunedì 10	Sisto Linea 2° bacino	104	colonnina idrante
29	Luglio	Lunedì 10	Sisto Linea 2° bacino	103	colonnina idrante
51	Luglio	Sabato 15	Sisto Linea 2° bacino	47	colonnina idrante
54	Luglio	Lunedì 17 Martedì 18	Sisto Linea 2° bacino	46	n. 2 colonnina idrante
57	Luglio	Mercoledì 19	Sisto Linea 2° bacino	35	colonnina idrante