

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Luglio 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
18	Luglio	Giovedì 06	Valle di Terracina	4	sostituzione condotta amianto
20	Luglio	Giovedì 06	Valle di Terracina	8/a	colonnina idrante
41	Luglio	Giovedì 13	Valle di Terracina	4	sostituzione condotta amianto
44	Luglio	Giovedì 13	Valle di Terracina	12	colonnina idrante
47	Luglio	Venerdì 14	Valle di Terracina	5/b	colonnina idrante