

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Luglio 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
25	Luglio	Sabato 08	Campo Dioso	9	riparazione condotta comiziale
35	Luglio	Martedì 11	Campo Dioso	160	colonnina idrante
38	Luglio	Mercoledì 12	Campo Dioso	63	riparazione sfiato comiziale
39	Luglio	Mercoledì 12	Campo Dioso	135	sostituzione sfiato comiziale
40	Luglio	Mercoledì 12	Campo Dioso	97	colonnina idrante
43	Luglio	Giovedì 13	Campo Dioso	26	colonnina idrante
53	Luglio	Lunedì 17	Campo Dioso	2	sostituzione condotta amianto
71	Luglio	Mercoledì 26	Campo Dioso	117	sostituzione condotta amianto
77	Luglio	Giovedì 27	Campo Dioso	123	colonnina idrante
83	Luglio	Venerdì 28	Campo Dioso	82	sostituzione condotta amianto