

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Settembre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
12	Settembre	Mercoledì 06	Sisto Linea 3° bacino	45	colonnina idrante
61	Settembre	Giovedì 21	Sisto Linea 3° bacino	16	colonnina idrante
64	Settembre	Lunedì 25	Sisto Linea 3° bacino	16	colonnina idrante
66	Settembre	Mercoledì 27	Sisto Linea 3° bacino	23	colonnina idrante
71	Settembre	Giovedì 28	Sisto Linea 3° bacino	43	n. 3 colonnina idrante