

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Settembre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
5	Settembre	Lunedì 04	Campo Dioso	62	sostituzione condotta amianto
6	Settembre	Lunedì 04	Campo Dioso	4	sostituzione condotta amianto
13	Settembre	Mercoledì 06	Campo Dioso	1	colonnina idrante
29	Settembre	Martedì 12	Campo Dioso	20	sostituzione condotta amianto
30	Settembre	Martedì 12	Campo Dioso	53	colonnina idrante
42	Settembre	Venerdì 15	Campo Dioso	9	sostituzione condotta amianto
44	Settembre	Venerdì 15	Campo Dioso	2	sostituzione condotta amianto
48	Settembre	Lunedì 18	Campo Dioso	45	colonnina idrante
49	Settembre	Lunedì 18	Campo Dioso	20	riparazione condotta comiziale
51	Settembre	Lunedì 18	Campo Dioso	46	colonnina idrante
52	Settembre	Martedì 19	Campo Dioso	126	colonnina idrante
56	Settembre	Martedì 19	Campo Dioso	105	colonnina idrante
59	Settembre	Mercoledì 20	Campo Dioso	83	n. 02 colonnina idrante
68	Settembre	Mercoledì 27	Campo Dioso	9	sostituzione sfiato comiziale
69	Settembre	Giovedì 28	Campo Dioso	9	sostituzione condotta amianto
70	Settembre	Giovedì 28	Campo Dioso	31	colonnina idrante
72	Settembre	Giovedì 28	Campo Dioso	83	sostituzione sfiato comiziale
73	Settembre	Giovedì 28	Campo Dioso	62	sostituzione sfiato comiziale