

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Ottobre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
29	Ottobre	Giovedì 12	Sisto Linea 3° bacino	58	colonnina idrante
30	Ottobre	Venerdì 13	Sisto Linea 3° bacino	117	sostituzione condotta amianto
39	Ottobre	Martedì 17	Sisto Linea 3° bacino	100	colonnina idrante
40	Ottobre	Martedì 17	Sisto Linea 3° bacino	99	riparazione condotta comiziale
41	Ottobre	Martedì 17	Sisto Linea 3° bacino	98	colonnina idrante
42	Ottobre	Martedì 17	Sisto Linea 3° bacino	97	riparazione condotta comiziale
50	Ottobre	Venerdì 20	Sisto Linea 3° bacino	64	colonnina idrante
62	Ottobre	Venerdì 27	Sisto Linea 3° bacino	25	riparazione condotta comiziale
68	Ottobre	Martedì 31	Sisto Linea 3° bacino	97	riparazione sfiato comiziale