

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Ottobre 2023

| N. prog. | Mese | Giorni | Impianto Irriguo | Settore | Tipo rottura |
|----------|---------|----------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| 6 | Ottobre | Martedì 03 | Valle di Terracina | 6/a | riparazione condotta comiziale |
| 11 | Ottobre | Mercoledì 04 | Valle di Terracina | principale | acciaio aereo |
| 12 | Ottobre | Giovedì 05 | Valle di Terracina | 10 | sostituzione condotta amianto |
| 25 | Ottobre | Mercoledì 11 | Valle di Terracina | 14 | colonnina idrante |
| 38 | Ottobre | Martedì 17 | Valle di Terracina | 13 | riparazione condotta comiziale |
| 44 | Ottobre | Martedì 17 | Valle di Terracina | 5/b | colonnina idrante |
| 66 | Ottobre | Lunedì 30 Martedì 31 | Valle di Terracina | Principale | sost cond princ attrav canale cons |