

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Ottobre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
19	Ottobre	Lunedì 09	Campo Dioso	19	riparazione condotta comiziale
20	Ottobre	Lunedì 09	Campo Dioso	20	riparazione condotta comiziale
27	Ottobre	Giovedì 12	Campo Dioso	4	sostituzione condotta amianto
33	Ottobre	Venerdì 13	Campo Dioso	11	colonnina idrante
34	Ottobre	Sabato 14	Campo Dioso	63	sostituzione condotta amianto
35	Ottobre	Lunedì 16	Campo Dioso	149	riparazione condotta comiziale
36	Ottobre	Lunedì 16	Campo Dioso	119	colonnina idrante