

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Ottobre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
1	Ottobre	Lunedì 02	Campo Setino	17	cononnina idrante
5	Ottobre	Martedì 03	Campo Setino	19	sostituzione condotta amianto
8	Ottobre	Mercoledì 04	Campo Setino	24	sostituzione condotta amianto
10	Ottobre	Mercoledì 04	Campo Setino	21	sostituzione condotta amianto
13	Ottobre	Giovedì 05	Campo Setino	25	riparazione condotta comiziale
15	Ottobre	Venerdì 06	Campo Setino	principale	sostituzione condotta amianto
17	Ottobre	Venerdì 06	Campo Setino	6	sostituzione condotta amianto
18	Ottobre	Lunedì 09	Campo Setino	38	riparazione canna porta sfiato
22	Ottobre	Martedì 10	Campo Setino	principale	sostituzione condotta amianto
23	Ottobre	Mercoledì 11	Campo Setino	24	sostituzione condotta amianto
24	Ottobre	Mercoledì 11	Campo Setino	38	sostituzione condotta amianto
26	Ottobre	Mercoledì 11	Campo Setino	25	sostituzione condotta amianto
28	Ottobre	Giovedì 12	Campo Setino	28	sostituzione condotta amianto
31	Ottobre	Venerdì 13	Campo Setino	29	sostituzione condotta amianto
32	Ottobre	Venerdì 13	Campo Setino	29	colonnina idrante
47	Ottobre	Giovedì 19	Campo Setino	22	sostituzione condotta amianto
48	Ottobre	Giovedì 19	Campo Setino	9	sostituzione condotta amianto