

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Ottobre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
2	Ottobre	Lunedì 02	Centrale Sisto	Montenero	riparazione condotta comiziale
3	Ottobre	Lunedì 02	Centrale Sisto	S. Vito	riparazione condotta comiziale
4	Ottobre	Martedì 03	Centrale Sisto	S. Luca	sostituzione condotta amianto
7	Ottobre	Martedì 03	Centrale Sisto	S. Antonio	sostituzione condotta amianto
9	Ottobre	Mercoledì 04	Centrale Sisto	S. Luca	sostituzione condotta amianto
14	Ottobre	Giovedì 05	Centrale Sisto	Nespola	riparazione condotta comiziale
16	Ottobre	Venerdì 06	Centrale Sisto	Nespola	sostituzione condotta amianto
37	Ottobre	Lunedì 16	Centrale Sisto	Principale	riparazione condotta principale
45	Ottobre	Martedì 17 Mercoledì 18	Centrale Sisto	Principale	riparazione condotta principale
58	Ottobre	Mercoledì 25	Centrale Sisto	S.Isidoro	colonnina idrante
59	Ottobre	Mercoledì 25 Giovedì 26	Centrale Sisto	S.Antonio	riparazione condotta comiziale
60	Ottobre	Giovedì 26	Centrale Sisto	S.Isidoro	sostituzione condotta amianto
61	Ottobre	Giovedì 26	Centrale Sisto	Nespola	riparazione condotta comiziale
63	Ottobre	Venerdì 27	Centrale Sisto	Montenero	acciaio interrato
64	Ottobre	Sabato 28	Centrale Sisto	Montenero	sostituzione condotta amianto