

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti a Dicembre 2023

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
4	Dicembre	Lunedì 04	Sisto Linea 3° bacino	41	colonnina idrante