

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Gennaio 2024

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
4	Gennaio	Giovedì 04	Sisto Linea 2° bacino	32	sostituz. colonnina idrante
44	Gennaio	Martedì 30	Sisto Linea 2° bacino	31	colonnina idrante