

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Settembre 2024

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
8	Settembre	Mercoledì 04	Campo Dioso	61	colonnina idrante
11	Settembre	Giovedì 05	Campo Dioso	151	riparazione condotta comiziale
13	Settembre	Venerdì 06	Campo Dioso	principale	riparazione condotta principale
31	Settembre	Venerdì 13	Campo Dioso	principale	sostituzione condotta amianto
32	Settembre	Venerdì 13	Campo Dioso	71	sostituzione condotta amianto
36	Settembre	Martedì 17	Campo Dioso	150	riparazione condotta comiziale
59	Settembre	Giovedì 26	Campo Dioso	17	acciaio interrato
61	Settembre	Giovedì 26 Venerdì 27	Campo Dioso	principale	riparazione condotta principale
65	Settembre	Lunedì 30	Campo Dioso	principale	riparazione condotta principale