

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Ottobre 2024

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
1	Ottobre	Martedì 01	Campo Dioso	8	sostituzione condotta amianto
47	Ottobre	Mercoledì 23	Campo Dioso	principale	riparazione condotta principale