

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Ottobre 2024

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
2	Ottobre	Martedì 01	Campo Setino	23	colonnina idrante
4	Ottobre	Martedì 01	Campo Setino	38	colonnina idrante
5	Ottobre	Martedì 01	Campo Setino	40	colonnina idrante
6	Ottobre	Mercoledì 02	Campo Setino	15	sostituzione condotta amianto
7	Ottobre	Mercoledì 02	Campo Setino	16	colonnina idrante
8	Ottobre	Mercoledì 02 Giovedì 03	Campo Setino	37	n. 2 riparazione condotta comiziale
12	Ottobre	Venerdì 04	Campo Setino	17	sostituzione condotta amianto
34	Ottobre	Mercoledì 16	Campo Setino	10	sostituzione condotta amianto
38	Ottobre	Giovedì 17	Campo Setino	38	colonnina idrante
39	Ottobre	Giovedì 17	Campo Setino	28	riparazione condotta comiziale
40	Ottobre	Venerdì 18	Campo Setino	12	riparazione condotta comiziale
41	Ottobre	Venerdì 18	Campo Setino	43	sostituzione condotta amianto
49	Ottobre	Mercoledì 23	Campo Setino	24	saracinesca idrante
50	Ottobre	Giovedì 24	Campo Setino	principale	riparazione condotta cassa d'aria
60	Ottobre	Mercoledì 30	Campo Setino	principale	sostituzione condotta amianto
63	Ottobre	Giovedì 31	Campo Setino	43	sostituzione condotta amianto