

# CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

## AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Ottobre 2025

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
15	Ottobre	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	43	colonnina idrante
16	Ottobre	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	39	colonnina idrante
17	Ottobre	Lunedì 06	Sisto Linea 3° bacino	40	colonnina idrante
35	Ottobre	Lunedì 13	Sisto Linea 3° bacino	5	riparazione condotta comiziale
67	Ottobre	Lunedì 27	Sisto Linea 3° bacino	42	colonnina idrante
69	Ottobre	Martedì 28	Sisto Linea 3° bacino	44	colonnina idrante
70	Ottobre	Martedì 28	Sisto Linea 3° bacino	26	colonnina idrante
77	Ottobre	Giovedì 30	Sisto Linea 3° bacino	44	canna porta sfiato
78	Ottobre	Giovedì 30	Sisto Linea 3° bacino	28	colonnina idrante