

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Gennaio 2026

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
27	Gennaio	Lunedì 19	Sisto Linea 1° bacino	36	colonnina idrante