

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

AREA LATINA - SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Giugno 2026

N. prog.	Mese	Giorni	Impianto Irriguo	Settore	Tipo rottura
14	Giugno	Lunedì 08	Campo Dioso	39	riparazione condotta comiziale
18	Giugno	Martedì 09	Campo Dioso	2	riparazione condotta comiziale
27	Giugno	Venerdì 12	Campo Dioso	44	colonnina idrante
47	Giugno	Martedì 23	Campo Dioso	11	riparazione gruppo consegna
48	Giugno	Martedì 23	Campo Dioso	principale	riparazione ponte tubo
49	Giugno	Martedì 23	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
50	Giugno	Martedì 23	Campo Dioso	15	riparazione saracinesca idrante
51	Giugno	Mercoledì 24	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
52	Giugno	Mercoledì 24	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
53	Giugno	Mercoledì 24	Campo Dioso	134	colonnina idrante
54	Giugno	Mercoledì 24	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
55	Giugno	Mercoledì 24	Campo Dioso	principale	acciaio interrato
56	Giugno	Giovedì 25	Campo Dioso	34	colonnina idrante