

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 14/06/2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30 in Latina presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n. 9116 del 09/06/2022.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 31

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per Riparazione gruppo pompa n. 1 impianto irriguo Centrale Sisto –Adozione determina a contrarre e affidamento.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

| | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| CONTI | Pasquale | - Presidente |
| BOSCHETTO | Stefano Maria | - Vice Presidente |
| PERFILI | Argeo | - Vice Presidente |
| CARNELLO | Denis | - Componente |
| ROSSI | Antonio | - Componente |

Assente:

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| GUERRI Erika | - | Revisore Unico (in collegamento da remoto) |
| CORBO Natalino | - | Direttore Generale |
| ZOCCHERATO Cristina | - | Direttore Area Amministrativa |

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **Cristina ZOCCHERATO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- a seguito del guasto del gruppo pompa n. 1 a servizio dell'impianto irriguo Centrale Sisto, considerato che la stagione irrigua è in pieno svolgimento, si rende necessario procedere alla riparazione con affidamento a ditta specializzata ;
- per procedere a tale lavorazione, il Consorzio deve avvalersi di ditta specializzata;
- al fine di poter affidare il suddetto servizio, ai sensi dell'art.31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento individuabile nell'Ing. Luca Gabriele, Direttore dell'Area Tecnica;
- ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall'art.51 della Legge n.108/2021, si può ricorrere all'affidamento diretto del servizio per un importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- il 16/05/2022, con buono d'ordine n.129, è stata affidata alla ditta DI MILLE SRL la diagnostica del gruppo pompa n. 1;
- a seguito di tale diagnostica la ditta DI MILLE SRL ha presentato il preventivo n.35 del 31/05/2022 dal quale si evincono le lavorazioni necessarie per la riparazione , quantificate in € 18.920,00 oltre IVA, escluse le giranti in quanto non riparabili che, quindi, devono essere oggetto di separata fornitura ;
- la riparazione del gruppo pompa riveste carattere di urgenza vista la stagione irrigua in corso;
- il Direttore dell'Area Tecnica, ha ritenuto congruo il preventivo pervenuto,
- il reperimento delle giranti sul mercato risulta difficoltoso, in quanto devono essere prodotte su misura da fonderie specializzate;
- con buono d'ordine n.46 del 09/03/2022 è stata affidata alla ditta HI-REL di Roma la diagnostica di un gruppo pompa;

- il Direttore dell'Area Tecnica ha proposto di optare per l'utilizzo delle giranti della pompa inviata alla ditta HI-REL, che possono essere recuperate con lavorazioni specialistiche di riporto di materiale metallico, ceramizzazione ed equilibratura dinamica;
- la ditta HI-REL, contattata per le vie brevi, ha trasmesso il preventivo n.180 del 25/05/2022 di € 11.150,00 oltre IVA per rendere le utilizzabili giranti, comunicando le lavorazioni specialistiche da eseguirsi sulle stesse, al fine di revisionarle;
- il parere favorevole del Direttore Generale, rilevata l'urgenza di ripristinare la pompa n.1;
- è stata verificata la regolarità contributiva, tramite piattaforma dedicata (DURC Online), degli operatori economici DI MILLE SRL, di Terracina, che ha dato esito positivo con scadenza al 15/06/2022 e HI-REL di Roma, che ha dato esito positivo con scadenza al 29/08/2022;

RITENUTO di affidare all'operatore economico DI MILLE SRL di Terracina, la riparazione straordinaria del gruppo pompa in oggetto e all'operatore economico HI-REL di Roma, la revisione delle giranti di proprietà del Consorzio, da consegnare successivamente, per l'assemblaggio, alla ditta incaricata alla riparazione della pompa stessa;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., il Direttore dell'Area Tecnica – Ing. Luca Gabriele;

DI affidare, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall'art.51 della Legge n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell'ANBI Lazio, la riparazione straordinaria del gruppo pompa n.1 dell'impianto irriguo Centrale Sisto – CIG Z3736C97D8 , all'operatore economico DI MILLE SRL di Terracina, per un importo di € 18.920,00 oltre IVA 22% e la revisione delle giranti CIG ZC436C979C , all'operatore economico HI-REL di Roma, per un importo di €. 11.150,00 oltre IVA;

LA spesa complessiva di €. 36.685,54 IVA compresa, graverà sul capitolo U.2.05.99.99.999 (ex Cap. 30101 Area Latina) quali impegni A/034-22 e A/035-22 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022, che ne presenta capienza;

DI autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93