



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 60 DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 16,05 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte è riunito, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 821 del 20/01/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 970

**OGGETTO: Riparazione gruppo pompa n.4 dell'impianto Irriguo 3^a Bacino Sisto Linea
– Determina a contrarre e affidamento del servizio. CIG: B561BCADD9**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente : BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consortile n.871/CE/2024 è stato nominato "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) per l'Area Tecnica di Latina, ex art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Direttore di Area Ing. Luca Gabriele, autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari con il supporto dei competenti uffici consortili;
- la pompa n.4, ad asse verticale marca TERMOMECCANICA tipo IVN 300/200 dell'impianto pubblico di irrigazione denominato 3° Bacino Sisto Linea, è stata posta in fermo tecnico per un malfunzionamento rilevato a causa dalle eccessive vibrazioni;
- il RUP, di concerto con il Settore Impianti, ha provveduto a contattare direttamente il service della ditta KSB Italia S.p.a. di Paliano (FR) - specializzata nel settore, per acquisire una verifica e diagnostica della pompa n.4, compresa la quotazione dettagliata delle necessarie attività di revisione e manutenzione per il ripristino della piena funzionalità;

CONSIDERATO CHE:

- il service della ditta KSB Italia S.p.a. ha trasmesso la quotazione dettagliata, con preventivo n. S 0010_2025 rev.1 del 16/01/2025, che prevede le necessarie lavorazioni per la verifica della linearità degli assi, del castelletto motore e del gomito premente, dei n.3 tubi contenitori, la rettifica delle n.2 giranti, il ripristino degli anelli di tenuta dei diffusori e tornitura dei rispettivi anelli, equilibratura del rotore, sabbatura completa dei componenti smontati, verniciatura finale e rimontaggio presso il nostro impianto;
- il costo complessivo dell'intervento di revisione e riparazione è pari ad € 19.400,00, oltre IVA al 22%;
- per l'attività di verifica e controllo della corretta esecuzione delle necessarie lavorazioni è opportuno nominare un assistente, con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023;
- è necessario adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co. 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'operatore economico ditta KSB Italia S.p.a. è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito tramite piattaforma online;
- il RUP e Direttore Area Tecnica Latina, di concerto con il Capo Settore Impianti, per i motivi sopra esposti, formulano proposta di affidamento della revisione della pompa n.4 dell'impianto 3° Bacino Sisto Linea (ad asse verticale, marca TERMOMECCANICA tipo IVN 300/200) al service della ditta KSB Italia S.p.a. di Paliano (FR), ritenendo congrua la dettagliata quotazione offerta;

RITENUTO di autorizzare il RUP nominato a procedere all'affidamento della revisione della pompa n.4 dell'impianto 3° Bacino Sisto Linea, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, al service della ditta KSB Italia S.p.a. di Paliano (FR), come da preventivo n. S 0010_2025 rev.1 del 16/01/2025;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023;

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica ANBILAZIO, all'affidamento della revisione della pompa n.4 dell'impianto pubblico di irrigazione denominato 3° Bacino Sisto Linea all'operatore economico (Cod. 731) ditta KSB Italia S.p.a. di Paliano (FR) tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per l'importo di € 19.400,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo n. S 0010_2025 rev.1 del 16/01/2025;

LA spesa complessiva straordinaria di € 23.668,00, IVA compresa, grava quale impegno AT/023-25 al conto U.2.05.99.99.999 (ex 30101 Area Latina) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93