



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 61 DELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 15,10 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 2495 del 13/02/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 991

**OGGETTO: Riparazione motore elettropompa impianto irriguo Campo Setino --
Determina a contrarre e affidamento del servizio – CIG: B5BBD65461**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente

Sono altresì presenti:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consortile n.871/CE/2024 è stato nominato "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) per l'Area Tecnica di Latina, ex art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Direttore di Area Ing. Luca Gabriele, autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari con il supporto dei competenti uffici consortili;
- il motore asincrono trifase CV200 tipo NU 1500/4 n.2318015 marca Pellizzari, dell'impianto pubblico di irrigazione denominato Campo Setino è stato posto in fermo tecnico, per un malfunzionamento a causa della dispersione del gruppo statorico che ha causato un cortocircuito e danneggiato un avvolgimento rilevato dal personale del Settore Impianti; pertanto, è necessario ed urgente provvedere alla sua riparazione;
- il RUP, di concerto con il Settore Impianti, ha provveduto a contattare direttamente la ditta VeV SRLs di Sezze Scalo (LT) - specializzata nel settore, per acquisire una verifica e diagnostica del motore asincrono trifase marca Pellizzari, compresa la quotazione dettagliata delle necessarie attività di revisione e manutenzione, per il ripristino della piena funzionalità;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta VeV SRLs ha trasmesso la descrizione dettagliata delle lavorazioni necessarie, con preventivo n.18 del 27/01/2025, che prevede la riparazione con riavvolgimento in classe H e revisione meccanica di motore Pellizzari, compreso il doppio ciclo di verniciatura a caldo dell'avvolgimento statorico, la fornitura con sostituzione e montaggio di un cuscinetto SKF 21317CC (lato trasmissione) e di un cuscinetto SKF 6317 (lato opposto), controllo dell'indotto sulle gabbie di cortocircuito (avviamento e lavoro), essiccazione e verniciatura a caldo dell'indotto e delle gabbie di cortocircuito con smalto protettivo antiruggine, equilibratura dinamica dell'indotto completo di ventola, oltre alle prove di isolamento e di funzionamento a vuoto del motore;
- il costo complessivo dell'intervento di riparazione è pari ad € 7.645,00 oltre IVA al 22%;
- per l'attività di verifica e controllo della corretta esecuzione delle necessarie lavorazioni è opportuno nominare un assistente, con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;
- è necessario adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;
- ai sensi dell'art.50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'operatore economico ditta VeV SRLs è in regola con gli adempimenti contributivi (DURC), acquisito tramite piattaforma online;

- il RUP e Direttore Area Tecnica Latina, di concerto con il Capo Settore Impianti, per i motivi sopra esposti formulano la proposta di affidamento della riparazione del motore asincrono trifase CV200 tipo NU 1500/4 n.2318015 marca Pellizzari alla ditta VeV SRLs di Sezze Scalo (LT), ritenendo congrua la descrizione dettagliata delle lavorazioni necessarie e la quotazione offerta;

RITENUTO di autorizzare il RUP nominato a procedere all'affidamento della riparazione del motore asincrono trifase CV200 tipo NU 1500/4 n.2318015 marca Pellizzari dell'impianto pubblico di irrigazione denominato Campo Setino, tramite affidamento diretto ex art.50 co1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., alla ditta VeV SRLs di Sezze Scalo (LT), come da preventivo n.18 del 27/01/2025;

SENTITO il Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI adottare la presente delibera a contrarre, ex art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica ANBILAZIO, all'affidamento della riparazione del motore asincrono trifase CV200 tipo NU 1500/4 n.2318015 marca Pellizzari dell'impianto pubblico di irrigazione denominato Campo Setino (manutenzione straordinaria dell'impianto), all'operatore economico ditta VeV SRLs di Sezze Scalo (LT); tramite affidamento diretto ex art.50 co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., per l'importo di € 7.645,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo n.18 del 27/01/2025;

LA spesa complessiva straordinaria di € 9.326,9 IVA compresa, graverà quale impegno A/022-25 (cod soggetto 1373) al conto U.2.05.99.99.999 (ex 30101 Area Latina) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93