

# INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ANNO 2022

## Comune di Latina - Strada Macchia Grande Loc. Valmontorio - Canale Quartaccio

Data      Sito dell'intervento      Competenza      Tipologia intervento      Tratto      Foto ante      Foto post

Febbraio	Canale Quartaccio	C.B.L.S.O.	Trinciatura e riescavo	Tratto da via Macchia Grande a valle. Irrigazione di soccorso.		
----------	-------------------	------------	------------------------	--	--	---