

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ANNO 2022

Comune di Pontinia - Fosso Pasubio

Data	Sito dell'intervento	Competenza	Tipologia intervento	Tratto	Foto ante	Foto in itinere	Foto in itinere con escavatore	Foto Post
Marzo	Fosso Pasubio	Urbano	Trinciatura e riescavo alveo	urbano - Tratto dall'origine a valle				