ALLEGATO 1

MEZZI MECCANICI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DA DISMETTERE

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
1		Escavatore cingolato Fai 222Perkins - 103.13.	1992	22202891-21937W		Con motore smontato per verifica guasto.	SI	-----	€ 2.000,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
2		Escavatore gommato Komatsu PW 160 7E0	2007	KMTPW020P79H55102	AEY412	Mezzo parzialmente distrutto da incendio, motore fuori uso, braccio idraulico funzionante.	SI	SI	€ 5.000,00
3		Terna Macmoter LE5C	1992	2002-6-187-000	LT42538	Motore funzionante, non viene messo in moto da qualche anno. Ruote dentate posteriori e catenarie molto usurate.	SI	-----	€ 2.000,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
4		Trattore gommato Fiat 540 D.T.	1988	556008/00	LT22652	Motore smontato per verifica guasto, sistema sollevatore guasto.	SI	-----	€ 2.000,00
5		Escavatore cingolato Komatsu PC50 - MR2	2004	KMTPC094 L01005971		Motore funzionante, non viene messo in moto da qualche anno. Sistema circuito idraulico da revisionare. Sistema cingoli (ruote anteriori, supporti, cingoli in gomma) molto usurato.	NO	NO	€ 1.600,00
6		Dumper		9220		Motore funzionante, non viene messo in moto da qualche anno. Attrezzo per la disostruzione di ponti o sifoni (non semovente)	NO	NO	€ 700,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
7		Autocarro Mercedes Benz - A G U 1400 E2	1997	WDB4271021W188408	AK 608 ZN	Motore smontato per verifica guasti.	NO	NO	€ 10.000,00
8		N. 2 ciclomotori Piaggio Liberty 50cc	2015	ZAPC4910000021637 ZAPC4910000021636	X9XJBW X9XJBV	Funzionanti al momento della dismissione.		Certificato di Circolazione	€ 2.700,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
9		Benne pulizia canali e benne falcianti, trince solo scocca. Attrezzature molto usurate.						Peso presunto: 1.000 kg	0,30 €/kg
10		Braccio telescopico con benna mordente - trince complete di rullo. Attrezzature molto usurate.						Peso presunto: 1.500 kg	0,40 €/kg


N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
11		Materiale ferroso vario						Peso presunto: 700 kg	0,22 €/kg
12		Mini BobCat cingolato 323J	2006	562413181		Pompa idraulica malfunzionante, carro usurato, perdita acqua dal motore. Dismesso da 2 anni. Cabina presente ma smontata.	SI	SI	€ 4.000,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
13*		TERNA Caterpillar 432D	2002	CAT0432D HBL02133	ADG425	Marciante, perdita olio pistoni idraulici, problemi alla trazione (cambio)	SI	SI	€ 12.500,00
14		TRINCIA SEPPI SAV 250		2121000014		Scocca usurata e telaio lesionato (già risaldato) e moltiplicatore rotto	NO	NO	€ 1.000,00
15		TRINCIA SEPPI SAV 250		132000030		Scocca usurata e telaio lesionato (già risaldato) e moltiplicatore rotto	NO	NO	€ 1.500,00

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
16		TRINCIA SEPPI SAV 250		232100012		Scocca usurata e telaio lesionato (già risaldato) e moltiplicatore rotto	NO	NO	€ 1.000,00
17		Carroponte mobile (ferro vecchio)				Dismesso da più di 10 anni. Non si conoscono le reali condizioni di funzionamento.	NO	NO	0,30 €/kg
18		Motobarca mod.Ufente - 190193				Dismessa da oltre 20 anni. Non si conoscono le reali condizioni di usura.	NO	NO Peso presunto: 10.000 kg	0,50 €/kg

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
19		Motobarca mod.Pedicata				Manca motore e pompe idrauliche. Dismessa da oltre 15 anni. Non si conoscono le reali condizioni di usura.	NO	NO Peso presunto: 8.000 kg	0,50 €/kg
20		Nastro trasportatore dello Sgrigliatore automatico impianto irriguo C. Hermada - A.P.I.	1988	N.D.		Il Nastro dovrà essere smontato per renderlo idoneo alla dismissione		Peso presunto: 1.000 kg	0,30 €/kg
21		Materiale ferroso vario						Peso presunto: 200 kg	0,22 €/kg

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
22		Saracinesche usurate						Peso presunto: 500 kg	0,30 €/kg
23		Motobarche varie				n. 4 motobarche in acciaio, solo scocca		Peso presunto: 4.000 kg	0,50 €/kg

N°	FOTO	Nome macchina, marca e modello	Anno costruzione - immatricolazione	Telaio - matricola	Targa	Note	Manuale uso e manutenzione	Dichiarazione CE	costo unitario a base d'asta
24	     	Braccio telescopico con trincia – n.1 trincia completa di rullo e n.1 senza rullo; n.1 pompa; n.1 motore; n.1 benna da 180 mm; Attrezzature molto usurate.						Peso presunto: 3.500 kg	0,40 €/kg

* Il Lotto n. 13 sarà oggetto di dismissione contestualmente alla fornitura e alla messa in servizio del nuovo mezzo destinato alla sua sostituzione.